

Datum: 17.01.2025

Gutachter Bredl ■ Leopoldstraße 255 ■ 80807 München

Kanzlei Leicht
Eugenstraße 16
70182 Stuttgart

Gutachten

Gutachten-Nr.:	G997571
Auftraggeber:	Kanzlei Dr. Thomas Leicht
Sachbearbeiter:	Lukas Brandt
Auftrag vom:	13.01.2025
Besichtigungstermin:	14.01.2025
Gutachten erstellt:	17.01.2025
Zustand:	Fabrikneu
Bewertung:	Das Fahrzeug befindet sich in einem fabrikneuen Zustand.
Marktpreis:	42.999,00 €

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart:	Opel
Aufbauart:	Schräghecklimousine
Fabrikat:	Astra
Typ:	Electric 115 kW GS
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	VXKFMZKW4R1047265
Hubraum / Leistung:	115 kW / 156 PS
Motorart / Zylinder / Motorbauart:	Elektromotor
Antriebsart:	Frontantrieb
Kraftstoff:	Strom
Abgasnorm:	EURO 6
Baujahr / Erstzulassung:	2024 / -
Laufleistung abgelesen:	30km
Farbe:	Karbon Schwarz
Zustand:	Fabrikneu
Serienausstattung:	Komfort und Innenraum: Leichtmetallfelgen 18 Zoll Fensterheber elektrisch 4-fach Fahrsitz elektrisch Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer Klimaautomatik Zentralverriegelung mit Fernbedienung Digitales Kombiinstrument Getränkehalter Armauflage hinten Automatisch abblendender Innenspiegel Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer Fahrprofilauswahl Aufmerksamkeitsassistent Multifunktionslenkrad Lenkradheizung Rücksitze klapp- und teilbar

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



	<p>Touchscreen Bedienung: 10" Farbdisplay Bordcomputer Ambientebeleuchtung Kollisionswarnung Geschwindigkeitsbegrenzer</p> <p>Sicherheit und Assistenzsysteme:</p> <p>Antiblockiersystem (ABS) Notrufsystem Regensensor Fahrlichtautomatik Notbremsassistent Traktionskontrolle ISOFIX Kindersitzbefestigung Seitenairbags vorn Fahrer- und Beifahrerairbag Kopfairbags vorn Fondairbags Berganfahrassistent Fußgängerschutzsystem Aufmerksamkeitsassistent</p> <p>Exterieur:</p> <p>Leuchtweitenregulierung Beheizbare Frontscheibe Wärmeschutzverglasung: hinten abgedunkelt (Solar-Protect) LED-Tagfahrlicht LED-Scheinwerfer LED-Nebelscheinwerfer Außenspiegel elektrisch verstell- und anklappbar, beheizt Surround-Kamerasystem: 360° Kamera Reifenpannenset Ladeanschluss Typ 2 und CCS Ladekabel Mode 2</p> <p>Infotainment und Technologie: Multimedia-System Opel Connect (Informations- und Servicesystem) Digitaler Radioempfang (DAB+) Handyvorbereitung Bluetooth</p>
<p>Sonderausstattung:</p>	<p>Komfort und Innenraum: Head-up-Display (HUD) Spracheingabesystem Keyless-Entry/-Go Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer Sitzheizung für die Rückbank (optional)</p> <p>Sicherheit und Assistenzsysteme: Abstandstempomat Ausparkassistent Müdigkeitserkennung</p>

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



	Exterieur: Alarmanlage
--	---------------------------

Bewertung

Allgemeiner Zustand:	Das Fahrzeug befindet sich in einem absolut neuwertigen Zustand. Alle Karosserieteile sowie der Lack sind frei von Mängeln, Kratzern oder sonstigen Beschädigungen. Die Werklackierung zeigt keinerlei Unregelmäßigkeiten oder sichtbare Farbunterschiede. Spaltmaße und Verbindungen entsprechen den Herstellerstandards und lassen keine Beanstandungen zu.
Innenraum:	Der Innenraum ist ebenfalls neuwertig und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf. Die Polster, Verkleidungen und Bedienelemente sind sauber, gepflegt und ohne erkennbare Mängel. Funktionalität und Zustand entsprechen vollumfänglich der Serienqualität eines Neuwagens.
Technik und Elektronik:	Die technische Prüfung ergab keine Auffälligkeiten. Motor, Getriebe und alle mechanischen sowie elektronischen Komponenten arbeiten fehlerfrei und entsprechen den Spezifikationen des Herstellers. Alle Fahrassistenzsysteme und elektronische Steuerungen funktionieren einwandfrei. Es konnten keinerlei Undichtigkeiten, Verschleißspuren oder Auffälligkeiten festgestellt werden.
Bereifung und Fahrwerk:	Die Bereifung entspricht der Erstausrüstung und weist den erwarteten Neuzustand auf, ohne Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen. Das Fahrwerk ist fest und lässt keinen Verschleiß erkennen. Stoßdämpfer und Aufhängungen funktionieren geräuschlos und bieten das vom Hersteller vorgesehene Fahrverhalten.
Zusammenfassung:	Das Fahrzeug zeigt in allen überprüften Punkten einen einwandfreien und neuwertigen Zustand, der keine Hinweise auf vorzeitigen Verschleiß, Materialfehler oder Abweichungen von den Werksstandards gibt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Fahrzeug als "neuwertig" einzustufen ist und keinerlei Mängel oder Abweichungen vom Serienzustand aufweist.

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de

