Sachverständigenbüro
Dipl.-Ing. Michael Bredl

Datum: 17.01.2025

Gutachter Bredl ▫ Leopoldstraße 255 ▫ 80807 München
Kanzlei Leicht
Eugenstraße 16
70182 Stuttgart

Gutachten

Gutachten-Nr.:	G997561
Auftraggeber:	Kanzlei Dr. Thomas Leicht
Sachbearbeiter:	Lukas Brandt
Auftrag vom:	13.01.2025
Besichtigungstermin:	14.01.2025
Gutachten erstellt:	17.01.2025
Zustand:	Fabrikneu
Bewertung:	Das Fahrzeug befindet sich in einem fabrikneuen Zustand.
Marktpreis:	84.450,00 €

Kontakt
Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart:	BMW
Aufbauart:	Sports Utility Vehicle
Fabrikat:	IX
Typ:	xDrive40
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WBY11CF020CR82511
Hubraum / Leistung:	240 kW / 326 PS
Motorart / Zylinder / Motorbauart:	Elektromotor
Antriebsart:	Allrad Automatik Getriebe
Kraftstoff:	Strom
Abgasnorm:	-
Baujahr / Erstzulassung:	2024 / -
Laufleistung abgelesen:	15km
Farbe:	Alpinweiß Uni
Zustand:	Fabrikneu
Serienausstattung:	Komfort und Innenraum: Klimaautomatik Armlehne für Vordersitze und Rücksitze Sitzheizung Sitzbezüge: synthetisches Leder Multifunktionslenkrad (Aluminium und Kunstleder), elektrisch höhen- und längsverstellbar Fahrer- und Beifahrersitz mit vier elektrischen Verstellmöglichkeiten (Lehnenneigung, Längsverstellung, Höhenverstellung, Sitzflächenneigungsverstellung) 12V-Steckdose im Gepäck-/Laderaum und vorne Sicherheits- und Assistenzsysteme:

Kontakt
Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de

	Active Guard Plus Active Guard Kopf-/Dach-Airbag vorne und hinten Fahrer-Airbag Beifahrer-Airbag mit Deaktivierungsmöglichkeit Seiten-Airbag vorne Reifendruck-Kontrolle Radschraubensicherung Warndreieck und Verbandkasten Zentralverriegelung mit Schließung der elektrischen Fenster Technik und Multimedia: BMW Live Cockpit Professional DAB-Tuner Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch ConnectedDrive Services Connected Package Professional Teleservices Gesetzlicher Notruf Exterieur und Design: Tagfahrlicht Shadow Line Alufelgen
Sonderausstattung:	Komfort und Design: 22" Aerodynamikräder 1021 Multicolor Adaptive 2-Achs Luftfederung Panorama-Glasdach Sky Lounge Klimakomfort-Frontscheibe Sonnenschutzverglasung Dachhimmel anthrazit Interieurdesign Suite (Naturleder) Wärmekomfort Paket Multifunktionssitze für Fahrer und Beifahrer Armlehnen für die Vordersitze und Rücksitze Sicherheits- und Assistenzsysteme: Driving Assistant Professional Parking Assistant Professional Komfortzugang Anhängerkupplung mit schwenkbarem Kugelkopf Fernlichtassistent Akustischer Fußgängerschutz Aktiver Fußgängerschutz Technik und Multimedia: BMW IconicSounds Electric

Kontakt
Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de

	Harman Kardon Surround Sound System Personal eSIM Ablage für Wireless Charging Ladekabel Professional (Mode 3) Flexible Fast Charger (Mode 2) Sonstiges: Gepäckraumtrennnetz Kaeltemittel Alpinweiß uni

BREDL GUTACHTER

Kontakt
Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de

Bewertung

Allgemeiner Zustand:	Das Fahrzeug befindet sich in einem absolut neuwertigen Zustand. Alle Karosserieteile sowie der Lack sind frei von Mängeln, Kratzern oder sonstigen Beschädigungen. Die Werkslackierung zeigt keinerlei Unregelmäßigkeiten oder sichtbare Farbunterschiede. Spaltmaße und Verbindungen entsprechen den Herstellerstandards und lassen keine Beanstandungen zu.
Innenraum:	Der Innenraum ist ebenfalls neuwertig und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf. Die Polster, Verkleidungen und Bedienelemente sind sauber, gepflegt und ohne erkennbare Mängel. Funktionalität und Zustand entsprechen vollumfänglich der Serienqualität eines Neuwagens.
Technik und Elektronik:	Die technische Prüfung ergab keine Auffälligkeiten. Motor, Getriebe und alle mechanischen sowie elektronischen Komponenten arbeiten fehlerfrei und entsprechen den Spezifikationen des Herstellers. Alle Fahrassistenzsysteme und elektronische Steuerungen funktionieren einwandfrei. Es konnten keinerlei Undichtigkeiten, Verschleißspuren oder Auffälligkeiten festgestellt werden.
Bereifung und Fahrwerk:	Die Bereifung entspricht der Erstausrüstung und weist den erwarteten Neuzustand auf, ohne Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen. Das Fahrwerk ist fest und lässt keinen Verschleiß erkennen. Stoßdämpfer und Aufhängungen funktionieren geräuschlos und bieten das vom Hersteller vorgesehene Fahrverhalten.
Zusammenfassung:	Das Fahrzeug zeigt in allen überprüften Punkten einen einwandfreien und neuwertigen Zustand, der keine Hinweise auf vorzeitigen Verschleiß, Materialfehler oder Abweichungen von den Werksstandards gibt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Fahrzeug als "neuwertig" einzustufen ist und keinerlei Mängel oder Abweichungen vom Serienzustand aufweist.

Kontakt
Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de