

Datum: 17.01.2025

Gutachter Bredl ■ Leopoldstraße 255 ■ 80807 München

Kanzlei Leicht
Eugenstraße 16
70182 Stuttgart

Gutachten

Gutachten-Nr.:	G997580
Auftraggeber:	Kanzlei Dr. Thomas Leicht
Sachbearbeiter:	Lukas Brandt
Auftrag vom:	13.01.2025
Besichtigungstermin:	14.01.2025
Gutachten erstellt:	17.01.2025s
Zustand:	Fabrikneu
Bewertung:	Das Fahrzeug befindet sich in einem fabrikneuen Zustand.
Marktpreis:	37.640,00 €

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart:	Volvo
Auftraggeber:	Sports Utility Vehicle
Fabrikat:	EX30
Typ:	Single Motor Plus
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV12ZEM10RS051993
Hubraum / Leistung:	200 kW / 272 PS
Motorart / Zylinder / Motorbauart:	Elektromotor
Antriebsart:	Heckantrieb
Kraftstoff:	Strom
Abgasnorm:	-
Baujahr / Erstzulassung:	2024 / -
Laufleistung abgelesen:	15km
Farbe:	Cloud Blue
Zustand:	Fabrikneu
Serienausstattung:	Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 4 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgänger koll. Lenkung, Notfallsystem Fahrereingriff, Kollisionsvermeidung mit Gegenverkehr und umfasst das Abbiegen an Kreuzungen Autom. Warnblinker bei starker Bremsung Berganfahrassistent / Auto Hold Knie-Airbags Fahrer Überholensensor aktiv ohne Blinken und inklusive

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



 MIBREDL GUTACHTER	<p>Kollisionsvermeidung Elektronische Handbremse Isofix Gepäcksicherungsnetz Bremsassistent Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten Seiten-Airbag vorne Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag Alarmanlage mit Innenraumüberwachung Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster Gepäcksicherung Laderaumabdeckung flexibel Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten ABS 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Autobahn Assistent 8 Airbags Multikollisionsbremse Akustisches Fußgänger-Warnsystem Frontairbag Mitte Gespann-Stabilitätsprogramm Spurassistent aktiviert Lenkung</p>
Sonderausstattung:	-

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



Bewertung

Allgemeiner Zustand:	Das Fahrzeug befindet sich in einem absolut neuwertigen Zustand. Alle Karosserieteile sowie der Lack sind frei von Mängeln, Kratzern oder sonstigen Beschädigungen. Die Werkslackierung zeigt keinerlei Unregelmäßigkeiten oder sichtbare Farbunterschiede. Spaltmaße und Verbindungen entsprechen den Herstellerstandards und lassen keine Beanstandungen zu.
Innenraum:	Der Innenraum ist ebenfalls neuwertig und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf. Die Polster, Verkleidungen und Bedienelemente sind sauber, gepflegt und ohne erkennbare Mängel. Funktionalität und Zustand entsprechen vollumfänglich der Serienqualität eines Neuwagens.
Technik und Elektronik:	Die technische Prüfung ergab keine Auffälligkeiten. Motor, Getriebe und alle mechanischen sowie elektronischen Komponenten arbeiten fehlerfrei und entsprechen den Spezifikationen des Herstellers. Alle Fahrassistenzsysteme und elektronische Steuerungen funktionieren einwandfrei. Es konnten keinerlei Undichtigkeiten, Verschleißspuren oder Auffälligkeiten festgestellt werden.
Bereifung und Fahrwerk:	Die Bereifung entspricht der Erstausrüstung und weist den erwarteten Neuzustand auf, ohne Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen. Das Fahrwerk ist fest und lässt keinen Verschleiß erkennen. Stoßdämpfer und Aufhängungen funktionieren geräuschlos und bieten das vom Hersteller vorgesehene Fahrverhalten.
Zusammenfassung:	Das Fahrzeug zeigt in allen überprüften Punkten einen einwandfreien und neuwertigen Zustand, der keine Hinweise auf vorzeitigen Verschleiß, Materialfehler oder Abweichungen von den Werksstandards gibt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Fahrzeug als "neuwertig" einzustufen ist und keinerlei Mängel oder Abweichungen vom Serienzustand aufweist.

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de

