

Datum: 17.01.2025

Gutachter Bredl ■ Leopoldstraße 255 ■ 80807 München

Kanzlei Leicht
Eugenstraße 16
70182 Stuttgart

Gutachten

Gutachten-Nr.:	G997583
Auftraggeber:	Kanzlei Dr. Thomas Leicht
Sachbearbeiter:	Lukas Brandt
Auftrag vom:	13.01.2025
Besichtigungstermin:	14.01.2025
Gutachten erstellt:	17.01.2025
Zustand:	Fabrikneu
Bewertung:	Das Fahrzeug befindet sich in einem fabrikneuen Zustand.
Marktpreis:	51.000,00 €

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart:	Volvo
Aufbauart:	Sports Utility Vehicle
Fabrikat:	XC40
Typ:	B4 Plus Dark DCT
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1XZK8V6R2326171
Hubraum / Leistung:	1969 ccm 145 kW / 197 PS
Motorart / Zylinder / Motorbauart:	Ottomotor 4 Zylinder
Antriebsart:	Frontantrieb Automatik
Kraftstoff:	Benzin
Abgasnorm:	EURO 6
Baujahr / Erstzulassung:	2024 / -
Laufleistung abgelesen:	26km
Farbe:	Sage Green Metallic
Zustand:	Fabrikneu
Serienausstattung:	Komfort 2-Zonen-Klimaautomatik Armlehne Berganfahrassistent Beheizbare Frontscheibe Beheizbares Lenkrad Elektrische Fensterheber Elektrische Seitenspiegel Klimaanlage Lederlenkrad Lordosenstütze Multifunktionslenkrad Navigationssystem Regensensor Start/Stop-Automatik Unterhaltung/Media

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



	Apple CarPlay Bluetooth Bordcomputer DAB-Radio Freisprecheinrichtung Musikstreaming integriert Radio USB Volldigitales Kombiinstrument Sicherheit ABS Beifahrerairbag Blendfreies Fernlicht ESP Fahrerairbag Fernlichtassistent Isofix LED-Scheinwerfer LED-Tagfahrlicht Müdigkeitswarnsystem Notbremsassistent Reifendruckkontrollsystem Seitenairbag Spurhalteassistent Traktionskontrolle Verkehrszeichenerkennung Wegfahrsperre Zentralverriegelung
Sonderausstattung:	Komfort Einparkhilfe (Kamera, Sensoren vorne/hinten, selbstlenkendes System) Elektrische Heckklappe Elektrische Sitze Getönte Scheiben Schlüssellose Zentralverriegelung Sitzheizung Standheizung Unterhaltung/Media Induktionsladen für Smartphones Soundsystem W-Lan / Wifi Hotspot Sicherheit Abstandstempomat Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage Kurvenlicht Nebelscheinwerfer Notrufsystem

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



	Totwinkel-Assistent
	Extras
	Alufelgen
	Ambientebeleuchtung
	Dachreling
	E10-geeignet
	Gepäckraumabtrennung
	Innenspiegel automatisch abblendend
	Pannenset
	Scheinwerferreinigung
	Skisack
	Sommerreifen
	Sportfahrwerk
	Sportpaket
	Sportsitze
	Sprachsteuerung
	Touchscreen
	Winterpaket



Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



Bewertung

Allgemeiner Zustand:	Das Fahrzeug befindet sich in einem absolut neuwertigen Zustand. Alle Karosserieteile sowie der Lack sind frei von Mängeln, Kratzern oder sonstigen Beschädigungen. Die Werkslackierung zeigt keinerlei Unregelmäßigkeiten oder sichtbare Farbunterschiede. Spaltmaße und Verbindungen entsprechen den Herstellerstandards und lassen keine Beanstandungen zu.
Innenraum:	Der Innenraum ist ebenfalls neuwertig und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf. Die Polster, Verkleidungen und Bedienelemente sind sauber, gepflegt und ohne erkennbare Mängel. Funktionalität und Zustand entsprechen vollumfänglich der Serienqualität eines Neuwagens.
Technik und Elektronik:	Die technische Prüfung ergab keine Auffälligkeiten. Motor, Getriebe und alle mechanischen sowie elektronischen Komponenten arbeiten fehlerfrei und entsprechen den Spezifikationen des Herstellers. Alle Fahrassistenzsysteme und elektronische Steuerungen funktionieren einwandfrei. Es konnten keinerlei Undichtigkeiten, Verschleißspuren oder Auffälligkeiten festgestellt werden.
Bereifung und Fahrwerk:	Die Bereifung entspricht der Erstausrüstung und weist den erwarteten Neuzustand auf, ohne Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen. Das Fahrwerk ist fest und lässt keinen Verschleiß erkennen. Stoßdämpfer und Aufhängungen funktionieren geräuschlos und bieten das vom Hersteller vorgesehene Fahrverhalten.
Zusammenfassung:	Das Fahrzeug zeigt in allen überprüften Punkten einen einwandfreien und neuwertigen Zustand, der keine Hinweise auf vorzeitigen Verschleiß, Materialfehler oder Abweichungen von den Werksstandards gibt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Fahrzeug als "neuwertig" einzustufen ist und keinerlei Mängel oder Abweichungen vom Serienzustand aufweist.

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de

