

Datum: 17.01.2025

Gutachter Bredl ■ Leopoldstraße 255 ■ 80807 München

Kanzlei Leicht
Eugenstraße 16
70182 Stuttgart

Gutachten

Gutachten-Nr.:	G997562
Auftraggeber:	Kanzlei Dr. Thomas Leicht
Sachbearbeiter:	Lukas Brandt
Auftrag vom:	13.01.2025
Besichtigungstermin:	14.01.2025
Gutachten erstellt:	17.01.2025
Zustand:	Fabrikneu
Bewertung:	Das Fahrzeug befindet sich in einem fabrikneuen Zustand.
Marktpreis:	179.355,00 €

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart:	BMW
Aufbauart:	Limousine
Fabrikat:	i7
Typ:	M70 xDrive
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WBY81EH080CP87004
Hubraum / Leistung:	485 kW / 659 PS
Motorart / Zylinder / Motorbauart:	Elektromotor & 6 Zylinder Benzin
Antriebsart:	Allrad Automatik Getriebe
Kraftstoff:	Strom und Benzin
Abgasnorm:	EURO 6
Baujahr / Erstzulassung:	2024 / -
Laufleistung abgelesen:	15km
Farbe:	M Carbonschwarz
Zustand:	Fabrikneu
Serienausstattung:	<p>Komfort und Innenraum:</p> <p>Klima Leder (spezifiziert als nachhaltig/vegan) Armlehne für Vordersitze Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch Siebzehn Lautsprecher (Bowers & Wilkins) inkl. Subwoofer und Surround Sound Holz oder Holzimitat auf Mittelkonsole und Armaturenbrett Leder auf Türverkleidungen</p> <p>Sicherheits- und Assistenzsysteme:</p> <p>Fahrer-Airbag Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung Seiten-Airbag vorne</p>

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



	<p>Kopf-/Dach-Airbag vorne und hinten Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektrischen Fenster Abbiegelicht Tagfahrlicht Radschraubensicherung Reifenpannenset</p>
<p>Sonderausstattung:</p>	<p>Komfort und Design:</p> <p>M Sportpaket Pro (zusätzliche Exterieur- und Interieurumfänge) Aktive Sitzbelüftung vorn Massagefunktion vorn Wärmekomfort Paket Executive Drive Pro BMW Kristallscheinwerfer Iconic Glow Sonnenschutzrollos Durchladesystem Multifunktionssitze für Fahrer und Beifahrer M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen M Dachhimmel Alcantara anthrazit Panorama-Glasdach Sky Lounge Glasapplikationen Crafted Clarity für Interieurelemente Executive Lounge Paket Executive Paket Klima-Akustik Paket Connoisseur Paket M Interieurleisten Carbon Fibre mit Silberfäden/Pianolack schwarz BMW Individual Interieur und Lederausstattung Merino</p> <p>Technik und Multimedia:</p> <p>BMW IconicSounds Electric AC-Laden Professional Wireless Charging Ablage Personal eSIM BMW Live Cockpit Professional BMW Natural Interaction Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System Fond-Entertainment Experience Innovationspaket Driving Assistant Professional Travel & Comfort System Garagentoröffner (integriert) Flexible Fast Charger (Mode 2) Ladekabel Professional (Mode 3)</p> <p>Exterieur und Fahrdynamik:</p> <p>21" M Aerodynamikräder 909 M Multicolor Jetblack 3D Glanzschliff mit Mischbereifung M Sportbremse schwarz</p>

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



	M Heckspoiler
--	---------------

Bewertung

Allgemeiner Zustand:	Das Fahrzeug befindet sich in einem absolut neuwertigen Zustand. Alle Karosserieteile sowie der Lack sind frei von Mängeln, Kratzern oder sonstigen Beschädigungen. Die Werkslackierung zeigt keinerlei Unregelmäßigkeiten oder sichtbare Farbunterschiede. Spaltmaße und Verbindungen entsprechen den Herstellerstandards und lassen keine Beanstandungen zu.
Innenraum:	Der Innenraum ist ebenfalls neuwertig und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf. Die Polster, Verkleidungen und Bedienelemente sind sauber, gepflegt und ohne erkennbare Mängel. Funktionalität und Zustand entsprechen vollumfänglich der Serienqualität eines Neuwagens.
Technik und Elektronik:	Die technische Prüfung ergab keine Auffälligkeiten. Motor, Getriebe und alle mechanischen sowie elektronischen Komponenten arbeiten fehlerfrei und entsprechen den Spezifikationen des Herstellers. Alle Fahrassistenzsysteme und elektronische Steuerungen funktionieren einwandfrei. Es konnten keinerlei Undichtigkeiten, Verschleißspuren oder Auffälligkeiten festgestellt werden.
Bereifung und Fahrwerk:	Die Bereifung entspricht der Erstausrüstung und weist den erwarteten Neuzustand auf, ohne Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen. Das Fahrwerk ist fest und lässt keinen Verschleiß erkennen. Stoßdämpfer und Aufhängungen funktionieren geräuschlos und bieten das vom Hersteller vorgesehene Fahrverhalten.
Zusammenfassung:	Das Fahrzeug zeigt in allen überprüften Punkten einen einwandfreien und neuwertigen Zustand, der keine Hinweise auf vorzeitigen Verschleiß, Materialfehler oder Abweichungen von den Werksstandards gibt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Fahrzeug als "neuwertig" einzustufen ist und keinerlei Mängel oder Abweichungen vom Serienzustand aufweist.

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de

