

Datum: 17.01.2025

Gutachter Bredl ■ Leopoldstraße 255 ■ 80807 München

Kanzlei Leicht
Eugenstraße 16
70182 Stuttgart

Gutachten

Gutachten-Nr.:	G997581
Auftraggeber:	Kanzlei Dr. Thomas Leicht
Sachbearbeiter:	Lukas Brandt
Auftrag vom:	13.01.2025
Besichtigungstermin:	14.01.2025
Gutachten erstellt:	17.01.2025
Zustand:	Fabrikneu
Bewertung:	Das Fahrzeug befindet sich in einem fabrikneuen Zustand.
Marktpreis:	69.445,00 €

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart:	Volvo
Auftraggeber:	Limousine
Fabrikat:	S90
Typ:	B5 D AWD
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	LVYPSK2V5RP130043
Hubraum / Leistung:	1969ccm 173 kW / 235 PS
Motorart / Zylinder / Motorbauart:	Ottomotor 4 Zylinder
Antriebsart:	Allrad Automatik
Kraftstoff:	Diesel
Abgasnorm:	EURO 6
Baujahr / Erstzulassung:	2024 / -
Laufleistung abgelesen:	20km
Farbe:	Onyx Black Metallic
Zustand:	Fabrikneu
Serienausstattung:	Sicherheits- und Assistenzsysteme: Crash-Warnsystem aktiviert (mit Sicherheitsgurten, Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung) Fußgängerschutz mit visueller/akustischer Warnung Einstellbarer Abstand (Funktion über 130 km/h, 50 km/h, unter 50 km/h) Milderung bei Fußgängerkollision Notfallsystem mit Fahrereingriff Kollisionsvermeidung mit Gegenverkehr und Abbiegen an Kreuzungen Automatischer Warnblinker bei starker Bremsung Berganfahrassistent / Auto Hold Überholensensor aktiv ohne Blinken und inklusive

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



	<p>Kollisionsvermeidung Elektronische Handbremse Isofix Kindersitzbefestigungen Gepäcksicherungsnetz Bremsassistent Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links und rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer, Gurtstraffer vorne 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten Seiten-Airbag vorne Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag Alarmanlage mit Innenraumüberwachung Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektrischen Fenster Gepäcksicherung Laderaumabdeckung flexibel Kopf-/Dach-Airbag vorn und hinten ABS (Anti-Blockier-System) 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Autobahn-Assistent 8 Airbags (inkl. Frontairbag Mitte) Multikollisionsbremse Akustisches Fußgänger-Warnsystem Gespann-Stabilitätsprogramm Spurassistent mit aktivierter Lenkung</p>
Sonderausstattung:	-

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



Bewertung

Allgemeiner Zustand:	Das Fahrzeug befindet sich in einem absolut neuwertigen Zustand. Alle Karosserieteile sowie der Lack sind frei von Mängeln, Kratzern oder sonstigen Beschädigungen. Die Werkslackierung zeigt keinerlei Unregelmäßigkeiten oder sichtbare Farbunterschiede. Spaltmaße und Verbindungen entsprechen den Herstellerstandards und lassen keine Beanstandungen zu.
Innenraum:	Der Innenraum ist ebenfalls neuwertig und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf. Die Polster, Verkleidungen und Bedienelemente sind sauber, gepflegt und ohne erkennbare Mängel. Funktionalität und Zustand entsprechen vollumfänglich der Serienqualität eines Neuwagens.
Technik und Elektronik:	Die technische Prüfung ergab keine Auffälligkeiten. Motor, Getriebe und alle mechanischen sowie elektronischen Komponenten arbeiten fehlerfrei und entsprechen den Spezifikationen des Herstellers. Alle Fahrassistenzsysteme und elektronische Steuerungen funktionieren einwandfrei. Es konnten keinerlei Undichtigkeiten, Verschleißspuren oder Auffälligkeiten festgestellt werden.
Bereifung und Fahrwerk:	Die Bereifung entspricht der Erstausrüstung und weist den erwarteten Neuzustand auf, ohne Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen. Das Fahrwerk ist fest und lässt keinen Verschleiß erkennen. Stoßdämpfer und Aufhängungen funktionieren geräuschlos und bieten das vom Hersteller vorgesehene Fahrverhalten.
Zusammenfassung:	Das Fahrzeug zeigt in allen überprüften Punkten einen einwandfreien und neuwertigen Zustand, der keine Hinweise auf vorzeitigen Verschleiß, Materialfehler oder Abweichungen von den Werksstandards gibt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Fahrzeug als "neuwertig" einzustufen ist und keinerlei Mängel oder Abweichungen vom Serienzustand aufweist.

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de

