

Datum: 17.01.2025

Gutachter Bredl ■ Leopoldstraße 255 ■ 80807 München

Kanzlei Leicht  
Eugenstraße 16  
70182 Stuttgart

## Gutachten

Gutachten-Nr.:	G997923
Auftraggeber:	Kanzlei Dr. Thomas Leicht
Sachbearbeiter:	Lukas Brandt
Auftrag vom:	13.01.2025
Besichtigungstermin:	14.01.2025
Gutachten erstellt:	17.01.2025
Zustand:	Fabrikneu
Bewertung:	Das Fahrzeug befindet sich in einem fabrikneuen Zustand.
Marktpreis:	47.900 €

### **Kontakt**

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl  
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München  
Website: [www.gutachter-bredl.de](http://www.gutachter-bredl.de)  
Email: [info@gutachter-bredl.de](mailto:info@gutachter-bredl.de)



## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart:	Volkswagen
Aufbauart:	Kastenwagen
Fabrikat:	Crafter
Typ:	35 2,0TDI 103kW lang plus Hochdach Auto
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WV1ZZZSY2R9073356
Hubraum / Leistung:	1968 cm <sup>3</sup> / 140 PS   103 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart:	Verbrennermotor 4 Zylinder
Antriebsart:	Frontantrieb Automatik
Kraftstoff:	Diesel
Abgasnorm:	EURO 6
Baujahr / Erstzulassung:	2024 / -
Laufleistung abgelesen:	10km
Farbe:	Candy Weiß
Zustand:	Fabrikneu
Serienausstattung:	Mittlerer Radstand Bluetooth-Autotelefon mit FSE Tempomat (GRA)  ASSISTENZ-SYSTEME:  Berganfahr-Assistent Einparkhilfe PDC vorne und hinten FRONT ASSIST Müdigkeitserkennung Notbremsassistent Spurhalte-Assistent Seitenwind-Assistent Notrufsystem eCall

### **Kontakt**

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl  
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München  
Website: [www.gutachter-bredl.de](http://www.gutachter-bredl.de)  
Email: [info@gutachter-bredl.de](mailto:info@gutachter-bredl.de)



	<p><b>INFOTAINMENT &amp; MULTIMEDIA:</b></p> <p>Handyvorbereitung Bluetooth mit FSE Android Auto Apple CarPlay Bluetooth-Schnittstelle DAB-Digitaler Radioempfang USB-Schnittstelle App-Connect: Darstellung von Smartphone-Apps auf dem Touchscreen</p> <p><b>RÄDER &amp; REIFEN:</b></p> <p>Ganzjahres-Bereifung</p> <p><b>FAHRWERK:</b></p> <p>Federung-Dämpfung verstärkt</p> <p><b>KOMFORT:</b></p> <p>Klimaanlage Komfortsitz(e) vorne Fensterheber elektrisch Lenkrad mit Multifunktion Außenspiegel elektrisch anklappbar Zentralverriegelung mit Fernbedienung</p> <p><b>INNEN-AUSSTATTUNG:</b></p> <p>Beifahrer-Doppelsitzbank Frontscheibe aus Wärmeschutzglas Holzboden im Laderaum Seitenverkleidung im Fahrgast-/Laderaum halbhoch aus Kunststoffhohlkammerplatten Transportschutz für den Laderaum und hohe Seitenverkleidung aus Faserplatte Trennwand hoch mit Fenster und Gitter</p> <p><b>AUSSEN-AUSSTATTUNG:</b></p> <p>Schiebetür rechts Heckflügeltür Wärmeschutzverglasung</p> <p><b>LICHT &amp; SICHT:</b></p> <p>LED-Tagfahrlicht Lichtsensor / Regensensor Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung automatisch</p> <p><b>TECHNIK:</b></p> <p>ASR (Antriebsschlupfregelung) Reifendruckkontrolle</p>
---	---

**Kontakt**

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl  
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München  
Website: [www.gutachter-bredl.de](http://www.gutachter-bredl.de)  
Email: [info@gutachter-bredl.de](mailto:info@gutachter-bredl.de)



	<p>Bordcomputer Multifunktionsanzeige mit Bordcomputer Servolenkung Elektrische Wegfahrsperr Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage LKW-Zulassung</p> <p>UMWELT:</p> <p>Diesel-Partikelfilter (DPF) Abgasnorm Euro 6d ISC-FCM</p> <p>GETRIEBE:</p> <p>8-Gang-Automatikgetriebe</p> <p>SICHERHEIT:</p> <p>Fahrerairbag Front-Airbags Airbag-Deaktivierungsschalter ABS - ESP</p>
<p>Sonderausstattung:</p>	<p>Navigationssystem Discover Media Navigationssystem Discover Media inkl. Streaming und Internet Anhängervorrichtung Rückfahrkamera Beheizbare Frontscheibe</p> <p>ASSISTENZ-SYSTEME:</p> <p>Einparkhilfe PDC vorne und hinten mit Rückfahrkamera Fernlichtassistent (Light Assist) Parklenk-Assistent mit aktivem Flankenschutz Parklenk-Assistent und Rückfahrkamera</p> <p>INFOTAINMENT &amp; MULTIMEDIA:</p> <p>Full Link: Anzeige von Smartphone-Apps auf dem Navi-Bildschirm Navigationsfunktion-/Vorbereitung optional freischaltbar Sprachbedienung</p> <p>INNEN-AUSSTATTUNG:</p> <p>C-Schienen an den Seitenwänden im Laderaum</p> <p>AUSSEN-AUSSTATTUNG:</p> <p>Heckflügeltüren mit Fenstern, beheizbar Heckflügeltüren mit vergrößertem Öffnungswinkel</p>

**Kontakt**

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl  
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München  
Website: [www.gutachter-bredl.de](http://www.gutachter-bredl.de)  
Email: [info@gutachter-bredl.de](mailto:info@gutachter-bredl.de)



	<p>Seitenfenster in der Schiebetür rechts Seitenfenster im Fahrgast-/Laderaum vorne rechts (fest verbaut)</p> <p>AUSSTATTUNGS-PAKETE:</p> <p>Technik-Paket Winterpaket Licht- und Laderaumpaket (Universalboden, Verzurrschienen, hohe Seitenverkleidung, LED-Beleuchtung)</p> <p>LICHT &amp; SICHT:</p> <p>Nebelscheinwerfer Scheinwerferreinigung LED-Scheinwerfer</p> <p>TECHNIK:</p> <p>Elektrische Klemmleiste Elektrische Klemmleiste und Funktionssteuergerät</p>
--	--



**Kontakt**

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl  
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München  
Website: [www.gutachter-bredl.de](http://www.gutachter-bredl.de)  
Email: [info@gutachter-bredl.de](mailto:info@gutachter-bredl.de)



## Bewertung

Allgemeiner Zustand:	Das Fahrzeug befindet sich in einem absolut neuwertigen Zustand. Alle Karosserieteile sowie der Lack sind frei von Mängeln, Kratzern oder sonstigen Beschädigungen. Die Werkslackierung zeigt keinerlei Unregelmäßigkeiten oder sichtbare Farbunterschiede. Spaltmaße und Verbindungen entsprechen den Herstellerstandards und lassen keine Beanstandungen zu.
Innenraum:	Der Innenraum ist ebenfalls neuwertig und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf. Die Polster, Verkleidungen und Bedienelemente sind sauber, gepflegt und ohne erkennbare Mängel. Funktionalität und Zustand entsprechen vollumfänglich der Serienqualität eines Neuwagens.
Technik und Elektronik:	Die technische Prüfung ergab keine Auffälligkeiten. Motor, Getriebe und alle mechanischen sowie elektronischen Komponenten arbeiten fehlerfrei und entsprechen den Spezifikationen des Herstellers. Alle Fahrassistenzsysteme und elektronische Steuerungen funktionieren einwandfrei. Es konnten keinerlei Undichtigkeiten, Verschleißspuren oder Auffälligkeiten festgestellt werden.
Bereifung und Fahrwerk:	Die Bereifung entspricht der Erstausrüstung und weist den erwarteten Neuzustand auf, ohne Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen. Das Fahrwerk ist fest und lässt keinen Verschleiß erkennen. Stoßdämpfer und Aufhängungen funktionieren geräuschlos und bieten das vom Hersteller vorgesehene Fahrverhalten.
Zusammenfassung:	Das Fahrzeug zeigt in allen überprüften Punkten einen einwandfreien und neuwertigen Zustand, der keine Hinweise auf vorzeitigen Verschleiß, Materialfehler oder Abweichungen von den

### **Kontakt**

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl  
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München  
Website: [www.gutachter-bredl.de](http://www.gutachter-bredl.de)  
Email: [info@gutachter-bredl.de](mailto:info@gutachter-bredl.de)



	<p>Werksstandards gibt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Fahrzeug als "neuwertig" einzustufen ist und keinerlei Mängel oder Abweichungen vom Serienzustand aufweist.</p>
--	--



**Kontakt**

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl  
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München  
Website: [www.gutachter-bredl.de](http://www.gutachter-bredl.de)  
Email: [info@gutachter-bredl.de](mailto:info@gutachter-bredl.de)

