

Datum: 17.01.2025

Gutachter Bredl ■ Leopoldstraße 255 ■ 80807 München

Kanzlei Leicht
Eugenstraße 16
70182 Stuttgart

Gutachten

Gutachten-Nr.:	G997927
Auftraggeber:	Kanzlei Dr. Thomas Leicht
Sachbearbeiter:	Rene Waldorf
Auftrag vom:	13.01.2025
Besichtigungstermin:	14.01.2025
Gutachten erstellt:	17.01.2025
Zustand:	Fabrikneu
Bewertung:	Das Fahrzeug befindet sich in einem fabrikneuen Zustand.
Marktpreis:	59.111 €

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de




Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart:	Audi
Aufbauart:	Schräghecklimousine
Fabrikat:	A5
Typ:	TFSI 150 kW S tronic
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZFU2SN005182
Hubraum / Leistung:	1984 cm³ / 204 PS 150 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart:	Verbrennermotor 4 Zylinder
Antriebsart:	Frontantrieb Automatik
Kraftstoff:	Benzin
Abgasnorm:	EURO 6
Baujahr / Erstzulassung:	2024 / -
Laufleistung abgelesen:	0km
Farbe:	Daytonagrau Perleffekt
Zustand:	Fabrikneu
Serienausstattung:	Komfort & Interieur: Klimaautomatik-3-Zonen Lederausstattung (Kunstleder / Leder) Sitzheizung vorne Multifunktionslenkrad (Sport/Leder) Mittelarmlehne vorne Elektrische Sitze vorne Innenspiegel mit Abblendautomatik Lordosenstütze (elektrisch) Sportsitze vorne Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



	Technik & Sicherheit: Automatikgetriebe (S-tronic 7-Gang) Volldigitales Kombiinstrument (Virtual Cockpit Plus) Tempomat LED-Hauptscheinwerfer LED-Tagfahrlicht LED-Rückleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung Notbremsassistent mit Fußgänger- und Fahrraderkennung Spurhalteassistent Müdigkeitserkennung Lichtsensoren Reifendruckkontrolle ABS, ESP, Traktionskontrolle Seiten- und Kopfairbags Kindersitzbefestigung Isofix Wegfahrsperre (elektronisch) Exterieur: Alufelgen (LM-Felgen) Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar Elektrische Heckklappe Privacyverglasung Infotainment: Navigationssystem Plus mit MMI Touch Audi Connect Dienste Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung Radioempfang digital (DAB) USB-Anschlüsse (inkl. Typ-C im Fond) Apple CarPlay und Android Auto
Sonderausstattung:	Komfort & Interieur: Ambientebeleuchtung (Kontur- und Ambientebeleuchtungs-Paket Plus) Sportsitze in S line Ausführung Dachhimmel in Stoff Aluminiumoptik innen Sitzbezug Leder/Kunstleder, Schwarz Interieur-Paket S line Technik & Sicherheit: Parklenkassistent Plus Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



	mit Automatischer Distanzregelung Ausweichassistent Kreuzungsassistent Abbiegeassistent Verkehrszeichenerkennung Berganfahrassistent Frontscheibe aus Akustikglas Exterieur: Exterieur-Paket S line Außenspiegel mit Projektionsfunktion und Bordsteinautomatik Sonderlackierung in Arkona-Weiß Perleffekt-Lackierung Infotainment: Induktionsladeschale für Smartphones Soundsystem DSP / Audi Sound-System
--	---



Kontakt

Name:
Adresse:
Website:
Email:

Dipl.-Ing. Michael Bredl
Leopoldstraße 255, 80807 München
www.gutachter-bredl.de
info@gutachter-bredl.de



Bewertung

Allgemeiner Zustand:	Das Fahrzeug befindet sich in einem absolut neuwertigen Zustand. Alle Karosserieteile sowie der Lack sind frei von Mängeln, Kratzern oder sonstigen Beschädigungen. Die Werkslackierung zeigt keinerlei Unregelmäßigkeiten oder sichtbare Farbunterschiede. Spaltmaße und Verbindungen entsprechen den Herstellerstandards und lassen keine Beanstandungen zu.
Innenraum:	Der Innenraum ist ebenfalls neuwertig und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf. Die Polster, Verkleidungen und Bedienelemente sind sauber, gepflegt und ohne erkennbare Mängel. Funktionalität und Zustand entsprechen vollumfänglich der Serienqualität eines Neuwagens.
Technik und Elektronik:	Die technische Prüfung ergab keine Auffälligkeiten. Motor, Getriebe und alle mechanischen sowie elektronischen Komponenten arbeiten fehlerfrei und entsprechen den Spezifikationen des Herstellers. Alle Fahrassistenzsysteme und elektronische Steuerungen funktionieren einwandfrei. Es konnten keinerlei Undichtigkeiten, Verschleißspuren oder Auffälligkeiten festgestellt werden.
Bereifung und Fahrwerk:	Die Bereifung entspricht der Erstausrüstung und weist den erwarteten Neuzustand auf, ohne Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen. Das Fahrwerk ist fest und lässt keinen Verschleiß erkennen. Stoßdämpfer und Aufhängungen funktionieren geräuschlos und bieten das vom Hersteller vorgesehene Fahrverhalten.
Zusammenfassung:	Das Fahrzeug zeigt in allen überprüften Punkten

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



	einen einwandfreien und neuwertigen Zustand, der keine Hinweise auf vorzeitigen Verschleiß, Materialfehler oder Abweichungen von den Werksstandards gibt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Fahrzeug als "neuwertig" einzustufen ist und keinerlei Mängel oder Abweichungen vom Serienzustand aufweist.
--	--



Kontakt

Name:
Adresse:
Website:
Email:

Dipl.-Ing. Michael Bredl
Leopoldstraße 255, 80807 München
www.gutachter-bredl.de
info@gutachter-bredl.de

