

Datum: 17.01.2025

Gutachter Bredl ■ Leopoldstraße 255 ■ 80807 München

Kanzlei Leicht
Eugenstraße 16
70182 Stuttgart

Gutachten

Gutachten-Nr.:	G997930
Auftraggeber:	Kanzlei Dr. Thomas Leicht
Sachbearbeiter:	Lukas Brandt
Auftrag vom:	13.01.2025
Besichtigungstermin:	14.01.2025
Gutachten erstellt:	17.01.2025
Zustand:	Fabrikneu
Bewertung:	Das Fahrzeug befindet sich in einem fabrikneuen Zustand.
Marktpreis:	129.999 €

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart:	BMW
Aufbauart:	Limousine
Fabrikat:	7er
Typ:	750e xDrive
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WBA41EH000CS28236
Hubraum / Leistung:	2998 cm³ / 489 PS 360 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart:	Otto / Elektromotor 6 Zylinder
Antriebsart:	Allrad Automatik
Kraftstoff:	Benzin / Strom
Abgasnorm:	EURO 6
Baujahr / Erstzulassung:	2024 / -
Laufleistung abgelesen:	0km
Farbe:	Saphirschwarz Metallic(schwarz)
Zustand:	Fabrikneu
Serienausstattung:	Komfort & Interieur: Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch Leder auf Türverkleidungen Holz oder Holzimitat auf Mittelkonsole und Armaturenbrett Multifunktionssitze für Fahrer und Beifahrer Veganza Schwarz (Innenausstattung) Klima-Akustik Paket Durchladesystem Sonnenschutzrollos für die Heckscheibe

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



	Technik & Sicherheit: Automatikgetriebe (Sport-Automatic Steptronic) Allradantrieb (xDrive) Reifendruckkontrolle Integral-Aktivlenkung Abbiegelicht Tagfahrlicht Kopf-/Dach-Airbags vorne und hinten Gesetzlicher Notruf Active Guard Professional Warndreieck und Verbandkasten Infotainment: BMW Live Cockpit Professional ConnectedDrive Services DAB-Tuner Teleservices Exterieur: Komfortverglasung Metallic-Lackierung (Saphirschwarz metallic) Radschraubensicherung
Sonderausstattung:	Komfort & Interieur: Wärmekomfort Paket Edelholzausführung Finition Schwarz Sonnenschutzverglasung Ablage für Wireless Charging Personal eSIM Technik & Sicherheit: Driving Assistant Professional Parking Assistant Professional Autobahnassistent Exterieur: M Sportpaket M Sportpaket Pro M Sport Exterieurumfänge M Heckspoiler M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen M Dachhimmel anthrazit Fahrwerk & Antrieb: 21 M Aerodynamikräder 909 M Multicolor

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



	M Sportbremse (schwarz hochglänzend) BMW Iconic Glow Niere Infotainment & Elektronik: Innovationspaket BMW IconicSounds Electric BMW Natural Interaction Laden & Elektrifizierung: Ladekabel Professional (Mode 3) Akustischer Fußgängerschutz Sonstiges: Anhängerkupplung mit schwenkbarem Kugelkopf
--	--



Kontakt

Name:
Adresse:
Website:
Email:

Dipl.-Ing. Michael Bredl
Leopoldstraße 255, 80807 München
www.gutachter-bredl.de
info@gutachter-bredl.de



Bewertung

Allgemeiner Zustand:	Das Fahrzeug befindet sich in einem absolut neuwertigen Zustand. Alle Karosserieteile sowie der Lack sind frei von Mängeln, Kratzern oder sonstigen Beschädigungen. Die Werkslackierung zeigt keinerlei Unregelmäßigkeiten oder sichtbare Farbunterschiede. Spaltmaße und Verbindungen entsprechen den Herstellerstandards und lassen keine Beanstandungen zu.
Innenraum:	Der Innenraum ist ebenfalls neuwertig und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf. Die Polster, Verkleidungen und Bedienelemente sind sauber, gepflegt und ohne erkennbare Mängel. Funktionalität und Zustand entsprechen vollumfänglich der Serienqualität eines Neuwagens.
Technik und Elektronik:	Die technische Prüfung ergab keine Auffälligkeiten. Motor, Getriebe und alle mechanischen sowie elektronischen Komponenten arbeiten fehlerfrei und entsprechen den Spezifikationen des Herstellers. Alle Fahrassistenzsysteme und elektronische Steuerungen funktionieren einwandfrei. Es konnten keinerlei Undichtigkeiten, Verschleißspuren oder Auffälligkeiten festgestellt werden.
Bereifung und Fahrwerk:	Die Bereifung entspricht der Erstausrüstung und weist den erwarteten Neuzustand auf, ohne Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen. Das Fahrwerk ist fest und lässt keinen Verschleiß erkennen. Stoßdämpfer und Aufhängungen funktionieren geräuschlos und bieten das vom Hersteller vorgesehene Fahrverhalten.

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



Zusammenfassung:

Das Fahrzeug zeigt in allen überprüften Punkten einen einwandfreien und neuwertigen Zustand, der keine Hinweise auf vorzeitigen Verschleiß, Materialfehler oder Abweichungen von den Werksstandards gibt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Fahrzeug als "neuwertig" einzustufen ist und keinerlei Mängel oder Abweichungen vom Serienzustand aufweist.



Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de

