

Datum: 17.01.2025

Gutachter Bredl ■ Leopoldstraße 255 ■ 80807 München

Kanzlei Leicht
Eugenstraße 16
70182 Stuttgart

Gutachten

Gutachten-Nr.:	G997931
Auftraggeber:	Kanzlei Dr. Thomas Leicht
Sachbearbeiter:	Lukas Brandt
Auftrag vom:	13.01.2025
Besichtigungstermin:	14.01.2025
Gutachten erstellt:	17.01.2025
Zustand:	Fabrikneu
Bewertung:	Das Fahrzeug befindet sich in einem fabrikneuen Zustand.
Marktpreis:	127.546 €

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart:	BMW
Aufbauart:	Coupé
Fabrikat:	8er
Typ:	M850i xDrive Gran Coupé Steptronic
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WBAGV810X0CS02708
Hubraum / Leistung:	4395 cm³ / 530 PS 390 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart:	Verbrennermotor 8 Zylinder
Antriebsart:	Allrad Automatik
Kraftstoff:	Benzin
Abgasnorm:	EURO 6
Baujahr / Erstzulassung:	2024 / -
Laufleistung abgelesen:	0km
Farbe:	Saphirschwarz Metallic(schwarz)
Zustand:	Fabrikneu
Serienausstattung:	Komfort & Interieur: Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch Klimaautomatik Sitzheizung vorne Leder/Alu auf Türverkleidungen Aluminium auf Armaturenbrett Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektrischen Fenster Fahrer-Airbag Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für den Beifahrer

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



	Kopf-/Dach Airbag vorne und hinten Technik & Sicherheit: Automatikgetriebe (Steptronic) Allradantrieb (xDrive) Tagfahrlicht (Front und Heck aktiv) Abbiegelicht Radschraubensicherung M Sportdifferenzial Reifendruck-Kontrolle Notlaufeigenschaften Warndreieck und Verbandkasten Infotainment: Sechzehn Lautsprecher (Harman/Kardon), Subwoofer und Surround Sound DAB-Tuner BMW Live Cockpit Professional Teleservices Gesetzlicher Notruf Exterieur: Metallic-Lackierung (Saphirschwarz metallic) 20 M LMR Doppelspeiche 894 M Bicolor
Sonderausstattung:	Komfort & Interieur: Aktive Sitzbelüftung vorne BMW Individual Interieurleisten Pianolack Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung Panorama-Glasdach Komfortzugang Soft-Close-Automatik für Türen BMW Individual Volllederausstattung M Dachhimmel anthrazit Technik & Sicherheit: Integral-Aktivlenkung Adaptives M Fahrwerk Professional M Sportbremse (schwarz hochglänzend) BMW Laserlicht Driving Assistant Professional Parking Assistant Plus Active Guard Alarmanlage M Sicherheitsgurte Infotainment:

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



	BMW Display Key Telefonie mit Wireless Charging ConnectedDrive Services Connected Package Professional WLAN Hotspot Garagentoröffner, integriert Exterieur: M Aerodynamikpaket M Hochglanz Shadow Line M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen M Leuchten Shadow Line M Technik Paket M Performance Paket Pakete & Besonderheiten: Innovationspaket M Sportpaket Deutschland-Ausführung
--	---



Kontakt

Name:
Adresse:
Website:
Email:

Dipl.-Ing. Michael Bredl
Leopoldstraße 255, 80807 München
www.gutachter-bredl.de
info@gutachter-bredl.de



Bewertung

Allgemeiner Zustand:	Das Fahrzeug befindet sich in einem absolut neuwertigen Zustand. Alle Karosserieteile sowie der Lack sind frei von Mängeln, Kratzern oder sonstigen Beschädigungen. Die Werkslackierung zeigt keinerlei Unregelmäßigkeiten oder sichtbare Farbunterschiede. Spaltmaße und Verbindungen entsprechen den Herstellerstandards und lassen keine Beanstandungen zu.
Innenraum:	Der Innenraum ist ebenfalls neuwertig und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf. Die Polster, Verkleidungen und Bedienelemente sind sauber, gepflegt und ohne erkennbare Mängel. Funktionalität und Zustand entsprechen vollumfänglich der Serienqualität eines Neuwagens.
Technik und Elektronik:	Die technische Prüfung ergab keine Auffälligkeiten. Motor, Getriebe und alle mechanischen sowie elektronischen Komponenten arbeiten fehlerfrei und entsprechen den Spezifikationen des Herstellers. Alle Fahrassistenzsysteme und elektronische Steuerungen funktionieren einwandfrei. Es konnten keinerlei Undichtigkeiten, Verschleißspuren oder Auffälligkeiten festgestellt werden.
Bereifung und Fahrwerk:	Die Bereifung entspricht der Erstausrüstung und weist den erwarteten Neuzustand auf, ohne Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen. Das Fahrwerk ist fest und lässt keinen Verschleiß erkennen. Stoßdämpfer und Aufhängungen funktionieren geräuschlos und bieten das vom Hersteller vorgesehene Fahrverhalten.

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



Zusammenfassung:

Das Fahrzeug zeigt in allen überprüften Punkten einen einwandfreien und neuwertigen Zustand, der keine Hinweise auf vorzeitigen Verschleiß, Materialfehler oder Abweichungen von den Werksstandards gibt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Fahrzeug als "neuwertig" einzustufen ist und keinerlei Mängel oder Abweichungen vom Serienzustand aufweist.



Kontakt

Name:
Adresse:
Website:
Email:

Dipl.-Ing. Michael Bredl
Leopoldstraße 255, 80807 München
www.gutachter-bredl.de
info@gutachter-bredl.de

