

Datum: 17.01.2025

Gutachter Bredl ■ Leopoldstraße 255 ■ 80807 München

Kanzlei Leicht  
Eugenstraße 16  
70182 Stuttgart

## Gutachten

Gutachten-Nr.:	G997556
Auftraggeber:	Kanzlei Dr. Thomas Leicht
Sachbearbeiter:	Lukas Brandt
Auftrag vom:	13.01.2025
Besichtigungstermin:	14.01.2025
Gutachten erstellt:	17.01.2025
Zustand:	Fabrikneu
Bewertung:	Das Fahrzeug befindet sich in einem fabrikneuen Zustand.
Marktpreis:	51.986,00 €

### **Kontakt**

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl  
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München  
Website: [www.gutachter-bredl.de](http://www.gutachter-bredl.de)  
Email: [info@gutachter-bredl.de](mailto:info@gutachter-bredl.de)



## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart:	Audi
Aufbauart:	Limousine
Fabrikat:	S3
Typ:	TFSI S tronic quattro
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZGY5SA028755
Hubraum / Leistung:	1948ccm 245 kW / 333 PS
Motorart / Zylinder / Motorbauart:	Ottomotor 4 Zylinder
Antriebsart:	Allrad Automatik Getriebe
Kraftstoff:	Benzin
Abgasnorm:	EURO 6
Baujahr / Erstzulassung:	2024 / -
Laufleistung abgelesen:	10 km
Farbe:	Daytonagrau Perleffekt
Zustand:	Fabrikneu
Serienausstattung:	<p>Exterieur und Beleuchtung:</p> <p>Matrix-LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar Scheinwerfer-Reinigungsanlage Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Frontscheibe mit grauem Colorstreifen Bremsättel rot lackiert</p> <p>Sicherheits- und Assistenzsysteme:</p> <p>Adaptiver Geschwindigkeitsassistent Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten Notbremsassistent vorn Reifendruck-Kontrollanzeige</p>

### **Kontakt**

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl  
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München  
Website: [www.gutachter-bredl.de](http://www.gutachter-bredl.de)  
Email: [info@gutachter-bredl.de](mailto:info@gutachter-bredl.de)



	<p>Spurverlassenswarnung inklusive Notfallassistent Ausweichassistent und Abbiegeassistent Licht-/Regensensor Start-Stopp-System Elektronische Wegfahrsperre Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung Audi drive select</p> <p>Komfort und Interieur:</p> <p>3-Zonen-Komfortklimaautomatik Audi virtual cockpit plus Sportsitze vorn in Mikrofaser Dinamica/Kunstleder-Kombination mit Rautensteppung und S-Prägung 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze Elektrisch verstellbarer Fahrersitz Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit Multifunktion plus und Schaltwippen Pedalerie aus Edelstahl Mittelarmlehne vorn Rücksitzlehne geteilt umklappbar Einstiegsleisten vorn beleuchtet mit Aluminiumeinlegern und S-Schriftzug</p> <p>Technik und Multimedia:</p> <p>MMI Navigation plus mit MMI touch Digitaler Radioempfang (DAB) Audi connect Navigation &amp; Infotainment plus Audi phone box mit LTE-Unterstützung USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond Tagfahrlicht Audi Application Store und Smartphone-Interface</p>
<p>Sonderausstattung:</p>	<p>Komfort- und Design-Pakete:</p> <p>Panorama-Glasdach Optikpaket schwarz plus S-Sportfahrwerk Performance-Abgasanlage Endschalldämpfer Titan Komfortschlüssel ohne Safelock Komfortöffnung Gepäckraumklappe Dachhimmel in Stoff schwarz Lenkradapplikationen in Chromoptik Interieurpaket (z. B. Farbnähte in Rot)</p> <p>Erweiterte Assistenzsysteme:</p> <p>Assistenzpaket 2 (Fahren und Parken plus) Assistenzpaket Schutz- und Warnsysteme plus</p>

**Kontakt**

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl  
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München  
Website: [www.gutachter-bredl.de](http://www.gutachter-bredl.de)  
Email: [info@gutachter-bredl.de](mailto:info@gutachter-bredl.de)




Audi connect Notruf & Service mit Remote & Control  
Gesetzlicher Notruf  
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Infotainment- und Klangpakete:

SONOS Premium Soundsystem mit 3D-Klang  
Infotainmentpaket Connectivity  
Audi connect Navigation & Infotainment plus  
Audi connect Application Store

Weitere technische Ausstattungen und Sonderzubehör:

4-Lenker-Hinterachse  
S-Schriftzug auf Exterieur und Interieur (ECE)  
Dekoreinlage Aluminium Spektrum dunkel  
Audi Sport-Räder, 5-Doppelspeichen-Edge, anthrazitschwarz, glanzgedreht  
Reifen 235/35 R19 91Y XL  
Scheibenbremsen vorne (18 Zoll) und hinten (17 Zoll)  
Außenspiegelgehäuse in Chromoptik matt silber  
Dachkantenspoiler in Carbon  
Interieurapplikationen in Aluminiumoptik



**MIBREDL**  
GUTACHTER

**Kontakt**

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl  
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München  
Website: [www.gutachter-bredl.de](http://www.gutachter-bredl.de)  
Email: [info@gutachter-bredl.de](mailto:info@gutachter-bredl.de)



## Bewertung

Allgemeiner Zustand:	Das Fahrzeug befindet sich in einem absolut neuwertigen Zustand. Alle Karosserieteile sowie der Lack sind frei von Mängeln, Kratzern oder sonstigen Beschädigungen. Die Werkslackierung zeigt keinerlei Unregelmäßigkeiten oder sichtbare Farbunterschiede. Spaltmaße und Verbindungen entsprechen den Herstellerstandards und lassen keine Beanstandungen zu.
Innenraum:	Der Innenraum ist ebenfalls neuwertig und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf. Die Polster, Verkleidungen und Bedienelemente sind sauber, gepflegt und ohne erkennbare Mängel. Funktionalität und Zustand entsprechen vollumfänglich der Serienqualität eines Neuwagens.
Technik und Elektronik:	Die technische Prüfung ergab keine Auffälligkeiten. Motor, Getriebe und alle mechanischen sowie elektronischen Komponenten arbeiten fehlerfrei und entsprechen den Spezifikationen des Herstellers. Alle Fahrassistenzsysteme und elektronische Steuerungen funktionieren einwandfrei. Es konnten keinerlei Undichtigkeiten, Verschleißspuren oder Auffälligkeiten festgestellt werden.
Bereifung und Fahrwerk:	Die Bereifung entspricht der Erstausrüstung und weist den erwarteten Neuzustand auf, ohne Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen. Das Fahrwerk ist fest und lässt keinen Verschleiß erkennen. Stoßdämpfer und Aufhängungen funktionieren geräuschlos und bieten das vom Hersteller vorgesehene Fahrverhalten.
Zusammenfassung:	Das Fahrzeug zeigt in allen überprüften Punkten einen einwandfreien und neuwertigen Zustand, der keine Hinweise auf vorzeitigen Verschleiß, Materialfehler oder Abweichungen von den Werksstandards gibt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Fahrzeug als "neuwertig" einzustufen ist und keinerlei Mängel oder Abweichungen vom Serienzustand aufweist.

### Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl  
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München  
Website: [www.gutachter-bredl.de](http://www.gutachter-bredl.de)  
Email: [info@gutachter-bredl.de](mailto:info@gutachter-bredl.de)

