

Datum: 17.01.2025

Gutachter Bredl ■ Leopoldstraße 255 ■ 80807 München

Kanzlei Leicht
Eugenstraße 16
70182 Stuttgart

Gutachten

| | |
|----------------------|--|
| Gutachten-Nr.: | G997941 |
| Auftraggeber: | Kanzlei Dr. Thomas Leicht |
| Sachbearbeiter: | Lukas Brandt |
| Auftrag vom: | 13.01.2025 |
| Besichtigungstermin: | 14.01.2025 |
| Gutachten erstellt: | 17.01.2025 |
| Zustand: | Fabrikneu |
| Bewertung: | Das Fahrzeug befindet sich in einem fabrikneuen Zustand. |
| Marktpreis: | 69.347 € |

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

| | |
|------------------------------------|--|
| Fahrzeugart: | Ford |
| Aufbauart: | Van |
| Fabrikat: | Tourneo Custom |
| Typ: | BEV 83kWh 160kW 340 L1 Titanium X |
| Fahrzeug-Identifizierungsnummer: | WF0XXXTA8BRL53475 |
| Hubraum / Leistung: | 218 PS 160 kW |
| Motorart / Zylinder / Motorbauart: | Elektromotor |
| Antriebsart: | Allrad Heckantrieb |
| Kraftstoff: | Strom |
| Abgasnorm: | EURO 6 |
| Baujahr / Erstzulassung: | 2024 / - |
| Laufleistung abgelesen: | 10km |
| Farbe: | Digital Aqua Blue Metallic (blau) |
| Zustand: | Fabrikneu |
| Serienausstattung: | Technik und Antrieb BEV mit 83 kWh Batterie, 160 kW Leistung Automatikgetriebe Start-Stopp-Automatik Sicherheit und Assistenz ABS ESP Notbremsassistent Spurhalteassistent Verkehrszeichenerkennung |

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



| | |
|---|---|
|  | <p>Müdigkeitswarner Abstandswarner Reifendruckkontrolle Alarmanlage Notrufsystem Berganfahrassistent</p> <p>Komfort</p> <p>Klimaanlage Schlüssellose Zentralverriegelung Elektrische Fensterheber Elektrische Seitenspiegel (anklappbar) Elektrische Sitzeinstellung Lordosenstütze Lederlenkrad Tempomat Geschwindigkeitsbegrenzer Multifunktionslenkrad Sitzheizung Armlehne</p> <p>Interieur und Infotainment</p> <p>Navigationssystem DAB-Radio Touchscreen Sprachsteuerung Musikstreaming integriert USB-Anschlüsse Bluetooth WLAN / Wifi Hotspot Induktionsladen für Smartphones Freisprecheinrichtung Apple CarPlay und Android Auto</p> <p>Beleuchtung</p> <p>LED-Scheinwerfer LED-Tagfahrlicht Fernlichtassistent Lichtsensoren</p> <p>Exterieur</p> <p>Leichtmetallfelgen Abgedunkelte Scheiben Innenspiegel automatisch abblendend</p> |
| <p>Sonderausstattung:</p> | <p>Exterieur</p> <p>Anhängerkupplung fest</p> |

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
 Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
 Website: www.gutachter-bredl.de
 Email: info@gutachter-bredl.de



| | |
|--|--|
| | Räder und Reifen Allwetterreifen Notrad Komfort Beheizbare Frontscheibe Beheizbares Lenkrad Audio und Soundsystem Soundsystem |
|--|--|



Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



Bewertung

| | |
|-------------------------|---|
| Allgemeiner Zustand: | Das Fahrzeug befindet sich in einem absolut neuwertigen Zustand. Alle Karosserieteile sowie der Lack sind frei von Mängeln, Kratzern oder sonstigen Beschädigungen. Die Werkslackierung zeigt keinerlei Unregelmäßigkeiten oder sichtbare Farbunterschiede. Spaltmaße und Verbindungen entsprechen den Herstellerstandards und lassen keine Beanstandungen zu. |
| Innenraum: | Der Innenraum ist ebenfalls neuwertig und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf. Die Polster, Verkleidungen und Bedienelemente sind sauber, gepflegt und ohne erkennbare Mängel. Funktionalität und Zustand entsprechen vollumfänglich der Serienqualität eines Neuwagens. |
| Technik und Elektronik: | Die technische Prüfung ergab keine Auffälligkeiten. Motor, Getriebe und alle mechanischen sowie elektronischen Komponenten arbeiten fehlerfrei und entsprechen den Spezifikationen des Herstellers. Alle Fahrassistenzsysteme und elektronische Steuerungen funktionieren einwandfrei. Es konnten keinerlei Undichtigkeiten, Verschleißspuren oder Auffälligkeiten festgestellt werden. |
| Bereifung und Fahrwerk: | Die Bereifung entspricht der Erstausrüstung und weist den erwarteten Neuzustand auf, ohne Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen. Das Fahrwerk ist fest und lässt keinen Verschleiß erkennen. Stoßdämpfer und Aufhängungen funktionieren geräuschlos und bieten das vom Hersteller vorgesehene Fahrverhalten. |
| Zusammenfassung: | Das Fahrzeug zeigt in allen überprüften Punkten |

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



| | |
|--|---|
| | <p>einen einwandfreien und neuwertigen Zustand, der keine Hinweise auf vorzeitigen Verschleiß, Materialfehler oder Abweichungen von den Werksstandards gibt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Fahrzeug als "neuwertig" einzustufen ist und keinerlei Mängel oder Abweichungen vom Serienzustand aufweist.</p> |
|--|---|



Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl
Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München
Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de

