Sachverständigenbüro

Dipl.-Ing. Michael Bredl



Datum: 17.01.2025

Gutachter Bredl

Leopoldstraße 255

80807 München
Kanzlei Leicht

Eugenstraße 16

70182 Stuttgart

Gutachten

Gutachten-Nr.:	G997559
Auftraggeber:	Kanzlei Dr. Thomas Leicht
Sachbearbeiter:	Lukas Brandt
Auftrag vom:	13.01.2025
Besichtigungstermin:	14.01.2025
Gutachten erstellt:	17.01.2025 CHTFR
Zustand:	Fabrikneu
Bewertung:	Das Fahrzeug befindet sich in einem fabrikneuen Zustand.
Marktpreis:	49.950,00 €

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl

Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München

Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



SachverständigenbüroDipl.-Ing. Michael Bredl



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart:	BMW
Aufbauart:	Limousine
Fabrikat:	3er
Тур:	320i xDrive
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WBA78FF0908E88559
Hubraum / Leistung:	1998ccm 135 kW / 184 PS
Motorart / Zylinder / Motorbauart:	Ottomotor 4 Zylinder
Antriebsart:	Allrad Automatik Getriebe
Kraftstoff:	Benzin
Abgasnorm:	EURO 6
Baujahr / Erstzulassung:	2024 / -
Laufleistung abgelesen:	12km
Farbe:	Saphirschwarz Metallic
Zustand:	Fabrikneu
Serienausstattung:	Komfort und Innenraum:
	Klimaautomatik Ablagenpaket Innen- und Außenspiegelpaket Innenspiegel automatisch abblendend Fondkopfstützen klappbar Durchladesystem Sicherheits- und Assistenzsysteme: Active Guard Plus Aktiver Fußgängerschutz Reifendruck-Kontrolle Deaktivierung Beifahrerairbag Gesetzlicher Notruf Radschraubensicherung

<u>Kontakt</u>

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl

Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München

Website: www.gutachter-bredl.de
Email: info@gutachter-bredl.de



Sachverständigenbüro

Dipl.-Ing. Michael Bredl



Technik und Multimedia:

Connected Package Professional ConnectedDrive Services

DAB-Tuner

Teleservices

Ölwartungsintervall 30000 km / 24 Monate

Exterieur und Design:

M Hochglanz Shadow Line Steuerung EfficientDynamics

Sonderausstattung:

Komfort und Design:

Ablage für Wireless Charging

Ambientes Licht

Automatische Heckklappenbetätigung

Komfortzugang

Lehnenbreitenverstellung für Fahrer

Lenkradheizung

Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Sonnenschutzverglasung

Anhängerkupplung mit schwenkbarem

Kugelkopf

Sicherheits- und Assistenzsysteme:

Alarmanlage

Fernlichtassistent

Aktive Geschwindigkeitsregelung mit

Stop-&-Go-Funktion
Driving Assistant
Parking Assistant Plus

Fahrwerk und Performance:

M Sportpaket

M Sportfahrwerk

Variable Sportlenkung

18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 848 M

Bicolor

Sport-Automatic Getriebe Steptronic

Technik und Multimedia:

BMW Live Cockpit Professional

Personal eSIM

HiFi-Lautsprechersystem

Adaptiver LED-Scheinwerfer

Interieur und Sportsitze:

Sportsitze für Fahrer und Beifahrer

M Lederlenkrad

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl

Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München

Website: www.gutachter-bredl.de Email: info@gutachter-bredl.de



Sachverständigenbüro

Dipl.-Ing. Michael Bredl



Bewertung

	1
Allgemeiner Zustand:	Das Fahrzeug befindet sich in einem absolut neuwertigen Zustand. Alle Karosserieteile sowie der Lack sind frei von Mängeln, Kratzern oder sonstigen Beschädigungen. Die Werkslackierung zeigt keinerlei Unregelmäßigkeiten oder sichtbare Farbunterschiede. Spaltmaße und Verbindungen entsprechen den Herstellerstandards und lassen keine Beanstandungen zu.
Innenraum:	Der Innenraum ist ebenfalls neuwertig und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf. Die Polster, Verkleidungen und Bedienelemente sind sauber, gepflegt und ohne erkennbare Mängel. Funktionalität und Zustand entsprechen vollumfänglich der Serienqualität eines Neuwagens.
Technik und Elektronik:	Die technische Prüfung ergab keine Auffälligkeiten. Motor, Getriebe und alle mechanischen sowie elektronischen Komponenten arbeiten fehlerfrei und entsprechen den Spezifikationen des Herstellers. Alle Fahrassistenzsysteme und elektronische Steuerungen funktionieren einwandfrei. Es konnten keinerlei Undichtigkeiten, Verschleißspuren oder Auffälligkeiten festgestellt werden.
Bereifung und Fahrwerk:	Die Bereifung entspricht der Erstausrüstung und weist den erwarteten Neuzustand auf, ohne Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen. Das Fahrwerk ist fest und lässt keinen Verschleiß erkennen. Stoßdämpfer und Aufhängungen funktionieren geräuschlos und bieten das vom Hersteller vorgesehene Fahrverhalten.
Zusammenfassung:	Das Fahrzeug zeigt in allen überprüften Punkten einen einwandfreien und neuwertigen Zustand, der keine Hinweise auf vorzeitigen Verschleiß, Materialfehler oder Abweichungen von den Werksstandards gibt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Fahrzeug als "neuwertig" einzustufen ist und keinerlei Mängel oder Abweichungen vom Serienzustand aufweist.

Kontakt

Name: Dipl.-Ing. Michael Bredl

Adresse: Leopoldstraße 255, 80807 München

Website: www.gutachter-bredl.de Email: info@gutachter-bredl.de

